

PREPARACION

Lo más importante para la realización de las velas aromáticas en vaso o lata es la temperatura a la que se vierte la cera en el recipiente. Debe rellenarse cuando esté a 62° a 70° , de esa forma se evitan todas las imperfecciones y se logra un acabado perfecto.

1.- Colocamos la cantidad de parafina necesaria en el recipiente y se calienta a fuego medio hasta que casi esté derretida. Apagamos el fuego y dejamos que el propio calor del recipiente termine de fundir lo que quede.

2.- Revisamos cuando la cera se encuentre a 60° aprox. añadimos el pigmento en polvo o colorante y removemos bien. Incorporamos la esencia aromática o el aceite esencial y terminamos de mezclar. Dejamos reposar unos segundos para que los posos del pigmento se posen en el fondo y rellenamos el envase. IMPORTANTE: SINO TENEMOS TERMOMETRO, CALCULAR CUANDO ESTAMOS CALENTANDO AGUA, Y NO EMPIEZA A SALIR VAPOR DE ESTE.

3.- Cuando se encuentre atemperado colocamos una pieza de mecha encerada en el centro. Una vez enfríe por completo recortamos la mecha sobrante.

ADEMAS, SI LA TEMPERATURA ES SUPER A LO SEÑALADO (60° APROX) ESTA PUEDE GENERAR QUE DEPENDIENDO DEL ENVASE ESTE SE QUIEBRE O DERRITA.